

perFect

PRODUKT

PerFect Super Latex

Matowa farba dyspersyjna do wnętrz

- Szybkie i bezzapachowe wysychanie
- Łatwa w aplikacji
- Odporna na szorowanie na mokro
- Doskonałe krycie

POJEMNOŚĆ

10 l

WŁAŚCIWOŚCI

Super Latex to lateksowa farba do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Charakteryzuje się doskonałym kryciem, trwałością i odpornością na szorowanie. Dzięki temu pozwala na łatwe usuwanie zabrudzeń bez uszkodzeń powierzchni. Pozostawia matowe wykończenie powłoki. Farba przeznaczona do malowania powierzchni tynków mineralnych i gipsowych, płyt gipsowo-kartonowych, cegieł oraz tapet z włókna szklanego. Uzyskanie właściwej, deklarowanej wydajności farby jest zależne od odpowiedniego przygotowania podłoża i użycia zalecanych narzędzi i metod malowania.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W razie konieczności farbę można rozcieńczyć wodą w ilości max, 5%. Malowanie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia między 10–30°C. Nakładać 1–2 warstwy w odstępie ok. 2 h. Sufit należy malować zaczynając od strony okna i kierując się do wnętrza pokoju, zgodnie z kierunkiem padania światła. Malowanie ścian należy zaczynać od trudno dostępnych miejsc i narożników za pomocą pędzla lub cienkiego małego wałka. Farbę na wałek należy nabierać obficie a następnie starannie i równomiernie rozprowadzać na podłożu. Ważne jest, aby nie malować suchym wałkiem. Przy malowaniu jednej powierzchni nie robić przerw w pracy ani poprawek na półsuchej powłoce. Malowanie każdego fragmentu należy zawsze kończyć ruchami wałka w tym samym kierunku. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu.

Farba uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe (odporność na zmywanie i szorowanie) po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być stabilne, czyste, suche, jednolite. Świeże tynki mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania. Źle przylegające (łuszczące się) powłoki farb należy usunąć. Stare powłoki farb klejowych należy usunąć i umyć podłoże wodą. Dobrze przylegające powłoki farb emulsyjnych oczyścić wodą z dodatkiem detergentu. Ubytki wypełnić odpowiednią masą szpachlową, przeszlifować, odpylić. W celu wzmocnienia podłoża oraz w przypadku podłoża chłonnych zaleca się zagruntowanie ich emulsją gruntującą.

SKŁADOWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w temperaturze 5–30°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

perFect

BEZPIECZEŃSTWO

Po zakończeniu prac malarskich wietrzyć pomieszczenie do zaniku zapachu. Chronić przed dziećmi. Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Szczegółowe informacje zawarte w karcie charakterystyki produktu.

DANE TECHNICZNE

Zapach	łagodny, specyficzny	Sposób nanoszenia	pędzel, wałek
Ilość warstw	1-2	Wydajność przy 1 warstwie	do 12 m ² /l
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2 h	Mycie narzędzi	woda z detergentem
Limit LZO	max. 30 g/l (kat.A/a/FW)30g/l	Zawartość dyspersji polimerowej w farbie	Ok. 13 %
Odporność na szorowanie na mokro Wg PN EN 1300	Klasa 2		

INFORMACJE PRAWNE

Wszystkie informacje i dane zawarte w niniejszej karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Informacja techniczna nie jest świadectwem jakości produktu ani też ofertą. Producent nie odpowiada za niewłaściwe użycie informacji zawartych na tej karcie, ani też za konsekwencje z tego wynikające. W przypadku wątpliwości zawsze należy przeprowadzić próbę. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych danych bez powiadamiania klienta.